

Модели ТМ-Н1 и ТМ-Н2 серии Н

Инструкция по подготовке к использованию пылезащитной маски с капюшоном

* Маска рассчитана на использование с воздуходувкой Freflow V1 PAPR.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Данная маска с капюшоном предназначена для защиты от аэрозольных загрязнителей и должна использоваться вместе с воздуходувкой Freeflow V1.

СБОРКА И РАЗБОРКА

Вставить пряжки наголовника в пластмассовые детали, находящиеся по обе стороны от маски (см. рис. 1a/b).

Защелкнуть пряжки наголовника через отверстия, находящиеся по обе стороны от маски (см. рис. 2a/b).

Вставить трубку в воздуховод и повернуть в направлении, противоположном «OPEN» (ОТКРЫТЬ), чтобы сработал фиксатор (см. рис. 3).




Рис. 1a




Рис. 1b




Рис. 2a



Рис. 2b





Рис. 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель изделия	ТМ-Н1
Описание изделия	Пылезащитная маска с капюшоном
Масса	120 г
Соответствие стандартам	EN 12941, TH3 P R SL, UKCA, UKNI, EAC
Условия применения	Запыленная среда без необходимости защиты шеи и плеч, условия работы с низкими требованиями к химической стойкости.
Области применения	Лаборатории; фармацевтическая и пищевая промышленность; производство аккумуляторов, полупроводников, электроники; обработка поверхности (полировка).

Модель изделия	ТМ-Н2
Описание изделия	Пылезащитная маска с капюшоном, защищающим шею
Масса	150 г
Соответствие стандартам	EN 12941, TH3 P R SL, UKCA, UKNI, EAC
Условия применения	Запыленная среда, требующая защиты шеи и плеч, условия работы с низкими требованиями к химической стойкости.
Области применения	Покраска; ветроэнергетика; лаборатории; фармацевтическая и пищевая промышленность; производство аккумуляторов, полупроводников, электроники; обработка поверхности (полировка).

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ



ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ
A. Маска с капюшоном		
A-1	V1H1 00	Маска с капюшоном Н1
A-2	V1H2 00	Маска с капюшоном Н2
A-3	V1HG HI 00	Наголовник для масок Н1 и Н2 (включая внутреннюю ленту)

